

【FreeStyle リブレをお使いの皆さまへ】

FreeStyle リブレの一部製品における不具合発生と 血糖自己測定（SMBG）を使った適正使用について

FreeStyle リブレセンサー（アボットジャパン合同会社）の一部製品が誤った高いグルコース値を示す可能性があります。誤って高く表示されたグルコース値に基づきインスリンの量を調整した結果、予期しない低血糖を生じるおそれがあります。

FreeStyle リブレ使用中の方で、当該センサーを使っているのかどうか疑問に思われた場合には、同社のコールセンター（下記）にてご確認ください。

FreeStyle リブレの測定結果と一致しない症状がある場合や、測定値の正確性に疑問がある場合には、血糖自己測定（SMBG）を行って血糖値を確認してください。FreeStyle リブレの測定結果と SMBG の測定結果に著しい差がある場合には、いったん FreeStyle リブレの使用を中止して、アボットジャパン合同会社のコールセンターに問い合わせるとともに主治医に相談するようしてください。

記

＜アボットジャパン合同会社のコールセンター＞

糖尿病関連製品 お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-378-055

以上

2023年3月2日
公益社団法人日本糖尿病協会